

COMUNICADO DE RECALL

“AVISO DE RISCO”

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO DA MARCA POLARIS, MODELO SPORTSMAN 570, ano 2014, fabricados entre 18 de julho de 2013 e 29 de julho de 2014**, e com modelos, números de chassi e demais detalhes relacionados abaixo, a agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas da POLARIS do Brasil para a **substituição do tubo de ventilação do tanque de combustível, assim como da passagem do tubo de ventilação, sem qualquer custo.**

A utilização do veículo deve ser suspensa imediatamente até que a substituição seja realizada.

Modelo	Chassi
Sportsman 570	4XADH57A0EA580431 a 4XADH57A0EA616425
Sportsman 570	4XADH57A1EA580535 a 4XADH57A1EA622511
Sportsman 570	4XADH57A2EA108585 a 4XADH57A2EA622520
Sportsman 570	4XADH57A3EA580309 a 4XADH57A3EA622512
Sportsman 570	4XADH57A4EA111861 a 4XADH57A4EA622535
Sportsman 570	4XADH57A5EA108578 a 4XADH57A5EA622480
Sportsman 570	4XADH57A6EA110274 a 4XADH57A6EA622519
Sportsman 570	4XADH57A7EA110218 a 4XADH57A7EA622528
Sportsman 570	4XADH57A8EA111913 a 4XADH57A8EA622487
Sportsman 570	4XADH57A9EA110219 a 4XADH57A9EA622448
Sportsman 570	4XADH57AXEA108561 a 4XADH57AXEA622488
Sportsman 570	4XAMH57A0EA094959 a 4XAMH57A0EA618370
Sportsman 570	4XAMH57A1EA086840 a 4XAMH57A1EA620824
Sportsman 570	4XAMH57A2EA086846 a 4XAMH57A2EA620833
Sportsman 570	4XAMH57A3EA086841 a 4XAMH57A3EA618623
Sportsman 570	4XAMH57A4EA098304 a 4XAMH57A4EA620834
Sportsman 570	4XAMH57A5EA086839 a 4XAMH57A5EA616565
Sportsman 570	4XAMH57A6EA086848 a 4XAMH57A6EA620818
Sportsman 570	4XAMH57A7EA094960 a 4XAMH57A7EA620830
Sportsman 570	4XAMH57A8EA086835 a 4XAMH57A8EA620836
Sportsman 570	4XAMH57A9EA090828 a 4XAMH57A9EA620828
Sportsman 570	4XAMH57AXEA086836 a 4XAMH57AXEA620692

Veja a lista completa no site.

Os Veículos foram fabricados com o tubo de ventilação do tanque de combustível posicionado no suporte do farol que, em conjunto com o design do tanque de combustível, pode resultar em saída do combustível líquido pelo tubo de ventilação. No caso de o combustível líquido sair do tubo de ventilação, pode representar um risco de incêndio e, conseqüentemente, causar lesões graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros. A substituição e a alteração da passagem do tubo de ventilação eliminará este risco.

A Polaris do Brasil informa que o componente necessário para o reparo dos veículos SPMN 570 estará disponível nas concessionárias a partir do dia 01/09/2017. O tempo estimado para a realização do reparo será de 1 hora.

POLARIS SPORTSMAN 570 TOURING ANO/MODELO 2013 a 2014



Número do Chassi



Número do Chassi



Número do Chassi

Para mais informações, entre em contato através dos canais abaixo ou das concessionárias Polaris*:
Telefones: (19) 3115-9344 / (19) 3115-9346 - 8h às 18h

E-mail: garantiabr@polaris.com

Site: www.polarisbrasil.com.br

*Endereços e telefones disponíveis em: www.polarisbrasil.com.br

