

COMUNICADO DE RECALL

“AVISO DE RISCO”

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DA MARCA POLARIS, VEÍCULOS MODELO SCRAMBLER 1000, anos 2014 e 2015, fabricados entre Fevereiro/2014 e Março/2015**, modelos e números de chassi e demais detalhes abaixo, para agendar uma visita a uma concessionária autorizada da POLARIS para a **Reprogramação da ECU**, sem qualquer custo, em razão do defeito abaixo detalhado.

A comercialização e a utilização deste veículo devem ser suspensas imediatamente até que a Reprogramação seja realizada.

Modelo	Descrição	Data de fabricação	Chassi
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	20-Jan-14	4XAGH9EA0EA129278
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	14-Mar-14	4XAGH9EA2EA585265
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	25-Abr-14	4XAGH9EA3EA597246
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	14-Fev-14	4XAGH9EA4EA136475
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	20-Jan-14	4XAGH9EA6EA129284
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	28-Fev-14	4XAGH9EA6EA581722
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	17-Abr-14	4XAGH9EA6EA595278
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	28-Fev-14	4XAGH9EA7EA581728
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	15-Mar-14	4XAGH9EA8EA585397
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	15-Mar-14	4XAGH9EA8EA585402
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	25-Abr-14	4XAGH9EA9EA597221
A14GH9EAW	ATV-14.5, 1000 SCRAM XP HO EPS	17-Abr-14	4XAGH9EAXEA595302
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	11-Set-14	4XASVE951FA634319
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	23-Fev-15	4XASVE953FA212519
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	4-Set-14	4XASVE953FA6232474
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	21-Ago-14	4XASVE954FA629132
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	28-Ago-14	4XASVE954FA630958
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	5-Mar-15	4XASVE955FA214966
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	11-Set-14	4XASVE955FA634338
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	23-Fev-15	4XASVE956FA212496
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	5-Mar-15	4XASVE956FA214930
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	5-Mar-15	4XASVE956FA214958
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	31-Jul-14	4XASVE956FA623445
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	11-Set-14	4XASVE956FA634350
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	16-Abr-15	4XASVE957FA224107
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	11-Set-14	4XASVE957FA634325
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	11-Set-14	4XASVE958FA634320
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	1-Ago-14	4XASVE959FA623469
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	11-Set-14	4XASVE959FA634326
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	23-Fev-15	4XASVE95XFA212453
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	23-Fev-15	4XASVE95XFA212520
A15SVE95AW	ATV-15, 1000 SCR XP EPS WHT LT	28-Ago-14	4XASVE95XFA630933

Veja a lista completa no site.

É possível que certos veículos não estejam calibrados para entrar no modo de segurança caso o cabo de aceleração dos Veículos fique preso. Nestes casos, ainda que a Unidade de Controle do Motor (ECU) acenda a luz do motor no painel de instrumentos, não limitará o RPM do motor, nem reduzirá a velocidade dos Veículos, podendo causar lesões graves ou fatais ao condutor e/ou terceiros. A Reprogramação da ECU visa eliminar este risco.

A POLARIS informa que a nova calibração já está disponível nas concessionárias. O tempo estimado para a Reprogramação da (ECU) será de 1 hora.

POLARIS SCRAMBLER 1000 ANO/MODELO 2014 a 2015



Número do Chassi

Para mais informações, entre em contato através dos canais abaixo ou das concessionárias Polaris*:

Telefones: (19) 3115-9344 / (19) 3115-9346 - 8h às 18h

E-mail: garantiabr@polaris.com

Site: www.polarisbrasil.com.br

*Endereços e telefones disponíveis em: www.polarisbrasil.com.br



POLARIS®