

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. (“Polaris Brasil”) **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS MODELO SPORTSMAN TOURING 1000, ANOS 2015 A 2016, FABRICADOS ENTRE FEVEREIRO DE 2015 E SETEMBRO DE 2016**, cujos detalhes encontram-se relacionados abaixo, a agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas da POLARIS para a **substituição do painel lateral do coletor de escapamento** e a **inspeção das blindagens térmicas**, sem custo algum.

**A utilização deste veículo deve ser suspensa imediatamente** até que a inspeção seja realizada por concessionária autorizada.

| MARCA   | Linha/Modelo | Descrição do Modelo            | Ano/Modelo | Data de Fabricação | Chassi            |
|---------|--------------|--------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| POLARIS | A15SYE95AX   | ATV-15, 1000 SPMN XP TRG BM PT | 2015       | 24-fev-15          | 4XASYE950FA212579 |
| POLARIS | A15SYE95AX   | ATV-15, 1000 SPMN XP TRG BM PT | 2015       | 24-fev-15          | 4XASYE954FA212567 |
| POLARIS | A15SYE95AX   | ATV-15, 1000 SPMN XP TRG BM PT | 2015       | 24-fev-15          | 4XASYE956FA212568 |
| POLARIS | A15SYE95AX   | ATV-15, 1000 SPMN XP TRG BM PT | 2015       | 24-fev-15          | 4XASYE957FA212580 |
| POLARIS | A15SYE95AX   | ATV-15, 1000 SPMN XP TRG BM PT | 2015       | 24-fev-15          | 4XASYE958FA212555 |
| POLARIS | A15SYE95AX   | ATV-15, 1000 SPMN XP TRG BM PT | 2015       | 24-fev-15          | 4XASYE95XFA212573 |
| POLARIS | A15SYE95AX   | ATV-15, 1000 SPMN XP TRG BM PT | 2015       | 29-abr-15          | 4XASYE957FA226754 |
| POLARIS | A15SYE95AX   | ATV-15, 1000 SPMN XP TRG BM PT | 2015       | 29-abr-15          | 4XASYE955FA226753 |
| POLARIS | A16SYE95AK   | ATV-16, 1000 SPMN XP TRG BP PT | 2016       | 16-set-16          | 4XASYE957GA255964 |
| POLARIS | A16SYE95AK   | ATV-16, 1000 SPMN XP TRG BP PT | 2016       | 16-set-16          | 4XASYE95XGA255957 |

O painel lateral do coletor de escapamento poderá entrar em contato com o coletor de escapamento, resultando no aumento da temperatura deste componente, que pode gerar incêndio e causar lesões, inclusive graves e/ou fatais, ao condutor e/ou a terceiros.

As peças para reparo estarão disponíveis a partir do dia 15/05/2017. O tempo estimado para o reparo será de 1 hora.

## POLARIS SPORTSMAN TOURING 1000, ANO 2015 A 2016



Para mais informações, entre em contato através dos canais abaixo ou das concessionárias Polaris\*:  
Telefones: (19) 3115-9344 / (19) 3115-9346 - 8h às 18h  
E-mail: [garantiabr@polaris.com](mailto:garantiabr@polaris.com) / Site: [www.polarisbrasil.com.br](http://www.polarisbrasil.com.br)  
\*Endereços e telefones disponíveis em: [www.polarisbrasil.com.br](http://www.polarisbrasil.com.br)

