

COMUNICADO DE RECALL “AVISO DE RISCO”

A Polaris do Brasil Importação e Comércio de Veículos e Motocicletas Ltda. (“Polaris Brasil”) **CONVOCA OS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS MODELO SPORTSMAN 570 TOURING, ANO 2013 A 2016, FABRICADOS ENTRE OUTUBRO DE 2013 E AGOSTO DE 2016**, com modelos e números de chassi e demais detalhes relacionados abaixo, a agendar uma visita a uma das concessionárias autorizadas da Polaris Brasil para a **instalação e a inspeção do suporte de apoio do Snorkel e a inspeção do tubo e mangueira de combustível**, sem qualquer custo.

O uso do veículo deve ser suspenso imediatamente até que a verificação seja realizada.

Ano/Modelo	Data de Fabricação	Chassi
2014	22/out/13 a 29/jul/14	4XADH57A5EA580439 a 4XADH57A5EA622480
2014	22/out/13 a 29/jul/14	4XADH57A9EA110219 a 4XADH57A9EA622448
2014	15/out/13 a 29/jul/14	4XADH57A2EA108585 a 4XADH57A2EA622520
2014	15/out/13 a 29/jul/14	4XADH57AXEA108561 a 4XADH57AXEA622488
2014	29/out/13 a 24/jun/14	4XADH574EA111861 a 4XADH574EA622535
2014	25/fev/14 a 29/jul/14	4XADH57A0EA580431 a 4XADH57A0EA616408
2014	25/fev/14 a 29/jul/14	4XADH57A1EA580535 a 4XADH57A1EA622511
2014	24-jun-14	4XADH57A3EA613132
2014	24/jun/2014 a 29/jul/15	4XADH57A8EA613108 a 4XADH57A8EA622472
2014	04/mar/2014 a 29/jul/14	4XADH57A7EA111899 a 4XADH57A7EA622528
2014	24/jun/2014 a 29/jul/14	4XADH57A8EA580452 a 4XADH57A8EA622487
2015	08/mai/14 a 30/set/14	4XASDA573FA624510 a 4XASDA573FA638830
2015	16/set/14 a 07/out/2014	4XASDA570FA635285 a 4XASDA570FA640471
2015	16/set/14 a 7/out/14	4XASDA571FA635263 a 4XASDA571FA640463
2015	23/set/14 a 7/out/14	4XASDA572FA637197 a 4XASDA572FA640519
2014	7/out/14	4XASDA57XFA640459 a 4XASDA57XFA640512
2015	09/set/14 a 09/dez/14	4XASDA574FA633488 a 4XASDA574FA640487
2015	07/out/14	4XASDA575FA640496 a 4XASDA575FA640515
2015	07/out/14 a 09/dez/14	4XASDA576FA640460 a 4XASDA576FA654570
2015	23/set/14	4XASDA577FA637213 a 4XASDA577FA654562
2015	07/out/14 a 09/dez/14	4XASDA578FA640492 a 4XASDA578FA654554
2015	16/set/14	4XASDA579FA635267 a 4XASDA579FA640520
2015	12/jan/15 a 02/mar/16	3NESDA570FG100002 a 3NESDA570GM581730
2015	25/fev/15 a 02/mar/16	3NESDA571FG100011 a 3NESDA571GM581736
2015/2016	11/mar/15 a 01/mar/2016	3NESDA572FM100147 a 3NESDA572GM581731
2015/2016	8/mar/15 a 02/mar/2016	3NESDA573FM100142 a 3NESDA573GM581740
2015/2016	14/mar/15 a 01/mar/16	3NESDA574FM100165 a 3NESDA574GM581732
2015/2016	08/jun/15 a 03/fev/16	3NESDA575FM100238 a 3NESDA575GM581738
2015/2016	27/mar/15 a 01/mar/16	3NESDA576FG100005 a 3NESDA576GM581733
2015/2016	26/fev/15 a 23/fev/16	3NESDA577FG100014 a 3NESDA577GM581708
2015/2016	27/mar/15 a 10/nov/16	3NESDA578FM100198 a 3NESDA578GM581734
2015/2016	26/fev/15 a 23/fev/16	3NESDA579FG100015 a 3NESDA579GM581709
2015/2016	20/mar/15 a 22/fev/16	3NESDA57XFM100168 a 3NESDA57XGM581735

Veja a lista completa no site.

Em alguns casos, o Snorkel pode ter contato com o tubo ou mangueira de combustível, podendo provocar seu vazamento. Em casos mais graves, o veículo poderá se incendiar, podendo causar danos de ordem material e/ou à integridade física do condutor ou de terceiros que estejam por perto, incluindo queimaduras e morte.

A Polaris Brasil informa que as peças necessárias para o reparo dos veículos já estão disponíveis nas concessionárias. O procedimento de troca durará cerca de 1 hora.

**POLARIS
SPORTSMAN
570 TOURING
ANO/MODELO
2013 A 2016**



Número do Chassi



Número do Chassi

Para mais informações, entre em contato através dos canais abaixo ou das concessionárias Polaris*:
Telefones: (19) 3115-9344 / (19) 3115-9346 - 8h às 18h
E-mail: garantiabr@polaris.com | Site: www.polarisbrasil.com.br
*Endereços e telefones disponíveis em: www.polarisbrasil.com.br



POLARIS®